

# 第2回ワークショップの成果

4班

## 阿賀崎公園

## 公民館(本館)

全体イメージ

浮いている

地域とのつながりが弱い(地域性を踏まえて) 児童公園(遊具) 高齢者が利用しやすいように

位置が悪い 利用は一部の人のみ

位置づけがあいまい

公園・公民館一体 緑が少ない うるおいがない あつく感じる (水辺が利用できないか)

環境保持で持続し 緑の空間を増やす

トイレのバリアフリー化を進める 高齢者・障害者への配慮が必要 ｽﾛｰﾌﾟ等が通路にも欲しいです

バリアフリー

身体障害者が使えない、バリアフリー 高齢者のためのエレベーター設置必要

段差 通路がせまい エレベーターがない 本館は10階建にしエレベーターとバリアフリーとする 屋上は展望室とする

アクセス

稼働率 アクセスに問題あり?

歩行者少ない

全体的によい

古い建物であるが各部屋とも概ね良好

湖水公園を一体に(水をきれいに)

耐震構造が整備されたものになるうが「使い易い」ものとする必要がある

トイレ・ゴミ箱・ベンチ等

子どものための便所の設置 日陰を増やしベンチを置く

トイレの管理戸の破損 洋式トイレ必要

ゴミ箱の設置

木陰、ベンチが少ない 清掃、管理が出来ていない 駐車場がない

展示室

展示室の拡充

展示室を広く

駐車場

駐車場を広く

駐車場は広くすると利用が増える 駐車場が必要

会議室

会議室は統合

音楽室

天井が低い

調理室

調理室は充実

ホール

400名収容のホールは使い易いのでその規模を今の型を保持

他の施設とのかねあい ホールの椅子席の大きさ(400)はちょうど良い スペースは適正

和室・茶室

和室も必要

茶室をつくる(日本庭園がみえる)

使い方

ビアガーデンができるように 立食パーティが可 立合パーティが出来るように 公民館は使用の制約が多すぎるので幅広く使用できるように(法律が悪い)

老朽化

外にあった陶芸のプレハブの老朽化が進んでいる

IAIの室外機プレハブ 景観が良くないところも

その他

気をつけることは建物の重心が中央にくこと(地盤)

色に注意(吹き抜け) 夜 かま